

Transfer a obnova polygonální stodoly ze Sádku a usedlosti z Mokré Lhoty

Magda Křivanová

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově,
Soubor lidových staveb Vysočina

Polygonální stodola v Sádku u čp. 20



- Foto: Václav Hrníčko, r. 1969

Rozebírání stodoly v Sádku



- Foto: prof. Richard Jeřábek, r. 1971



- Foto: prof. Richard Jeřábek, r. 1971

Rekonstrukce stodoly na Veselém Kopci



- Foto: Arch. Libor Černík, r. 1973



- Foto: Arch. Libor Černík, r. 1973



- Foto: Arch. Libor Černík, r. 1973



- Foto: KSSPPOP Pardubice, r. 1973





Vraclav čp. 49 a Čistá čp. 171



- Foto: Arch. Petr Dostál, SURPMO



- Foto: Miroslava Plecháčková, KSSPPOP

Mokrá Lhota čp. 19



- Průčelí zděné části usedlosti počátkem devadesátých let 20. století

- Stav v r. 1995 před transferem hospodářské části





- Foto: Arch. Petr Dostál, SURPMO





- Foto: Arch. Petr Dostál, SURPMO



- Foto: Arch. Petr Dostál, SURPMO





- Foto: Arch. Petr Dostál, SURPMO

Rozebírání hospodářské části, červen 1995






- Details opukových vyzdívek, očíslování opukových prvků před transferem

ROZPIS MATERIÁLU - POLOOTVŘENÁ KOLNA

Z původního místa byly přeneseny veškeré dřevěné prvky, jejich následné použití bude třeba určit až po zjištění skutečného technického stavu každého jednotlivého prvku:

9 ks stropních trámů /č. 26 - 34/
9 párů krokví včetně hambalků /č. 39 - 58/ a 2., 3., 8. páru čtyř hambalků
4 ks podpěrných sloupků s panty /č. 61 - 69/
2 ks hřebenové vaznice /č. 60 a 71/
1 ks okapové vaznice levé /venkovní/ s kotvením krokví /č. 72/
2 ks okapové vaznice pravé /č. 73, 74/
2 ks pozednice /č. 92, 101/
2 ks vaznice nesoucí stropní trámy /ze dvora/ č. 75, 76/
2 ks podpěrných sloupků podstáje /č. 78, 79/
1 ks podpěrného trámku pod spojem vaznice /č. 77/
2 ks pásek a střed. sloupku / č. 99, 100/
Doplňt: 3. sloupek podstáje a pásky
3 ks sloupků bedněné stěny podstáje /č. 103, 104, 105/
2 ks sloupků roubené stěny podstáje /č. 106, 107/
1 ks nadevratového trámku /č. 108/
6 - 7 ks roubeniny podstáje / pod č. 109/
prkna na zaklepení stropních trámů /cca polovina celkové plochy tj. 22 m^2
opukové zdivo $19,5 \text{ m}^3$ /nároží/
dle dohody materiál na uzavření kolny mezi opukovými nárožími
/prkna, roubenina apod./
latě cca 480 m /hustota 30 cm/
šindel cca 145 m^2 tj. 8 700 ks šindele



- Zaměření a dokumentace původních prvků

Rekonstrukce hospodářských částí usedlosti na Veselém Kopci



- Zahájení rekonstrukce podstáje a roubené sýpky v r. 1996



- Rekonstruovaná roubená sýpka



- Rekonstruované hospodářské křídlo

Kopie zděné části usedlosti na Veselém Kopci



- Klenutí pruské placky na středový sloup ve chlívě



- Obytná část usedlosti, stav v r. 2000





- Foto: SPÚ Pardubice, Zuzana Pykalová, r. 2002



- Foto: SPÚ Pardubice, Zuzana Pykalová, r. 2002



- Foto: SPÚ Pardubice, Zuzana Pykalová, r. 2002

Děkuji Vám za pozornost.